



الشكل يوضح مفردات Feed check valve والمطلوب رسمه مجعماً ورسم المطلوب الاتي :
 ١- قطاع رأسي كامل ٢- مسقط أفقي نصفه الاسفل قطاع عند AB ٣- مسقط جانبي

